



平成25年 6 月28日

焼却施設建屋2階部分のコンクリート打設状況です。



平成25年 6 月28日

バグフィルターから減温塔までの階段が設置されました。地上から20メートルほどの高さにあります。



平成25年 7 月 8 日

活性炭サイロ、バグフィルターも設置されました。保守点検用の手すりが見えます。黄色く見える部分です。焼却施設建屋では外壁工事が進行中です。