



平成25年 8月 6日

焼却施設建屋3階電気室の整備状況です。



平成25年 8月 6日

施設南側からの建設状況です。
施設の外観がはっきりとしてきました。



平成25年 8月 9日

焼却施設建屋では外壁工事もおわり足場も取り外されました。
建設資材等の出し入れに必要な大型クレーンが動いています。